

**Erledigt**

## **[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 10. August 2018, 10:11**

ELAN0501

Es hat bis vor ein paar Wochen mit dem ApplePS2SmartTouchPad.kext funktioniert. Dann plötzlich (nach dem letzten Update, mit dem es zuerst gut zurecht kam) hat das Trackpad mitten im Betrieb nichts mehr getan.

Könnte es auch an AppleKeyFeeder.efi liegen, den ich (so weit ich mich erinnern kann) upgedatet habe? Daß der mit dem Trackpad Schwierigkeiten macht? Ich ging allerdings davon aus, daß AppleKeyFeeder.efi nach dem Login keine Funktion mehr hat.