



# Mod BIOS via Programmer flashen

Beitrag von „krutojmax“ vom 10. August 2018, 15:57

Hey, der fragt mich, wenn ich auf detect klicke, nach, welchen Chip ich habe:



Dann klicke ich auf die "FV" Version und sehe folgendes:



Dann klicke ich auf "read" und zum Schluss auf "save". Das war's. Und der Bearbeiter bei Bios-Mods sagt immer, es sei ein falsches Dump. 😞

Unter folgender Anschlusskonfiguration wird der Chip erkannt:



Wenn ich die Platte beim Programmer tausche, wird der Chip nicht mehr erkannt. Also scheint dort alles richtig angeschlossen zu sein.

/ edit

Ok, hat sich erledigt. Das Gerät geht gar nicht mehr an. 😞