

Erledigt

Broadcom 5755/Broadcom 5751

Beitrag von „Dag“ vom 11. August 2018, 08:47

Hallo,

nach der Installation von High Sierra 10.13.6 wird mein Netzwerkkarte Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet nicht mehr erkannt.

Es ist ein HP wx8600 mit Broadcom 5755 NetXtreme-Gigabit-PCIe oder Broadcom 5751 NetXtreme-Gigabit-PCIe.

Wie bekomme ich den wieder ans Netz?

Danke sehr!