

Erledigt

Lifebook E782 Sound und sonstiges Feintuning

Beitrag von „al6042“ vom 12. August 2018, 08:17

Moin,

lade im Clover Configurator deine config.plist und achte darauf, dass im Bereich "Devices"->"USB" der Haken bei "HighCurrent" gesetzt ist.

Damit sollte es möglich sein, mehr Saft auf die USB-Ports zu verteilen.

Klappt das nicht, kann man es auch mit einer gepatchten DSDT versuchen.