## 1.4cm fehlen: DVD-/HD-Caddy kommt nicht an den SATA-Stecker ran

Beitrag von "blackcat" vom 14. August 2018, 10:18

Moin.

Nach dem legendären Wichteln mit <a href="mailto:ogrt">ogrt</a> zu Weihnachten hatte ich versucht, das DVD-Laufwerk gegen eine HD auszutauschen und war gescheitert. Heute erst habe ich den Grund dafür herausgekriegt, weil ich wegen der neuen SSD das Gehäuse öffnen musste:

Der Caddy funzt 1A, wird vom BIOS auch mit HD erkannt, ebenso von OSX - aber lässt sich eben mit unterer Gehäuseabdeckung nicht in den SATA-Stecker schieben.

Jetzt ist die Frage, wie man das Teil doch noch einbauen könnte. Es sind ca. 1.4cm zu überbrücken. Gibt es wohl eine Art "Verlängerungsstecker" o.ä. für so einen Fall?