

**Erledigt**

## **1.4cm fehlen: DVD-/HD-Caddy kommt nicht an den SATA-Stecker ran**

**Beitrag von „jochenboe“ vom 14. August 2018, 15:01**

Hallo blackcat,

hast du mal geschaut, ob die seitlichen Befestigungsschrauben für die HDD/SSD im Caddy weit genug hinengedreht sind. Bei meinem ersten Versuch hatte ich die nämlich übersehen, so dass sich der Caddy nicht weit genug in den Slot schieben lies? Übrigens die HDD in Bild 1 scheint schräg im Caddy zu liegen, vielleicht sind die seitlichen Schrauben zu tief eingeschraubt!

jochenb