

Erledigt

Jetzt ist es offiziell: Bluetooth von BCM94352Z funzt nicht mit HS 13.6

Beitrag von „blackcat“ vom 14. August 2018, 15:20

Moin.

Hab's nicht sofort bemerkt, weil ich selten Bluetooth benutze und mich sogar geärgert hatte, dass ich's nach jedem Neustart per Tatze abschalten musste:

Das Modul BCM94352Z von Broadcom funktioniert zwar unter HS 13.6, aber Bluetooth nicht mehr.

Boote ich mit Sierra 12.6, geht alles wie vorher.