

Erledigt

# OS X "hakt"/"stottert"/"laggt" ständig und Realtek ALC887 will nicht

Beitrag von „hombrus“ vom 14. August 2018, 18:18

Juhuuu! Mit der neuen DSDT kann ich booten und siehe da - auch meine Soundkarte wird erkannt und es gibt die entsprechenden Geräte in den Systemeinstellungen! Nochmals vielen Dank für deine Zeit [@kuckkuck!](#)

Ich glaube - und hoffe dass es nicht nur der Placeboeffekt ist - dass auch das Performanceproblem behoben ist. Lediglich unmittelbar nach dem Boot sind mir ein paar Ruckler aufgefallen. Jetzt nach ein paar Minuten Nutzung fühlt sich das System aber recht smooth an.

Zwei letzte Kleinigkeiten sind mir leider noch aufgefallen, bei denen ich nochmal Unterstützung bräuchte:

- Meine USB3.0 Ports funktionieren nicht. Ich nehme an mit diesen Renames im DSDT sollte ich das Problem aber ja lösen können:

Code

1. - EHC1 --> EH01- EHC2 --> EH02- XHC1 --> XHC

- Ozmosis "vergisst" nach einem NVRAM Reset meinen macOS Booteintrag und ich muss ihn dann per UEFI Shell und bmgr wieder händisch hinzufügen. Ist jetzt kein riesen Ding, weil ich den NVRAM ohnehin selten zurücksetzen muss. Schön wäre es trotzdem, wenn's eine Möglichkeit gäbe das guten Gewissens tun zu können.