

Erledigt

Kauf ja oder nein

Beitrag von „al6042“ vom 16. August 2018, 23:32

Der AptioMemoryFix ist eine neuere und bisher immer zuverlässige Methode für das Umstellen des verfügbaren Speichers beim Booten, in welcher der Kernel an einem Stück platziert werden kann.

Wenn der bei dir solche Probleme macht, muss man auf den Vorgänger zurückgreifen und der heisst OsxAptioFix3Drv... 😊

Aber Spass beiseite... so ein Verhalten habe ich noch nicht gesehen.

Hast du das aktuellste BIOS auf der Kiste drauf?

Das letzte ist die Version 3.1 vom 10.07.2018...

Möglicherweise ist dein älter und löst somit das Problem aus.