

Erledigt

Bluetooth und USB 3.0 Probleme nach SSD cloning

Beitrag von „in.Vitro“ vom 17. August 2018, 00:48

Es hat alles super geklappt! 😊

Meine IntelMausiEthernet.kext war irgendwie beschädit/veraltet.

Jetzt läuft alles bis auf das USB 3.0 wieder! => 😊😊😊

(den Kext Updater hab ich auch direkt mal geladen)

Tante Edith: Der Fix für das USB scheint ja ein wenig aufwendiger zu sein, als ich dachte... Uff, das mache ich wirklich morgen 😊)