

Erledigt

Bootstick High Sierra: Nach Ladebalken dunkelgrauer Screen

Beitrag von „FARV“ vom 24. August 2018, 08:36

Wechsel doch mal bitte den USB-Port!

Ich hatte auch Probleme mit dem Stick, als ich den über den in der Gehäusefront eingebauten USB3.0 Anschluss gebootet habe.

Erst als ich dann den Stick hinten am Rechner angeschlossen hatte (USB 3.0 im IO-Bereich), dann lief das Ganze.

Auch der USB2-Anschluss an der Gehäusefront funktionierte. Aber der ist halt schnarch-langsam.

Gruß

Tim