

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. August 2018, 21:57

Hallo [@iPhoneTruth](#),

das Problem ist das TPL1 zwar existiert in der DSDT.aml aber im IORegistryExplorer nicht angezeigt wird. Daher ist es unmöglich GPIO richtig zu Pinnen.

Hier eine DSDT.aml mit einer kleinen Änderung. Vielleicht wird dir hiermit TPL1 angezeigt.