

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 25. August 2018, 10:28

Oh, damit ändert sich an der Darstellung der I2C0, bei der TPL1 erscheinen müßte, gar nichts. Dafür ist die Darstellung von I2C2 total reduziert. 😞