

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. August 2018, 15:03

Hallo [@iPhoneTruth](#),

Ich habe deinen DSDT.aml Eintrag für "Device (TPL1)" mit dem von [@El-Pandio](#) verglichen.
[Hackintosh mit einem ASUS ZenBook Flip S \(UX370UA\) möglich ?](#)

Interessant ist das es in der Definition von "Device (TPL1)" keinen Unterschied gibt zwischen deinem Device und dem von El-Pandio.

Trotzdem wird sein Touchscreen in der IOREG vollständig geladen und funktionierte auch schon mal mit einer Konfiguration.

Eventuell hilft dir das weiter und du kannst die Konfigurationen (EFI-Ordner) mal vergleichen. Irgendwas muss das Laden ja verhindern.