

**Erledigt**

## **Intel-NUC-Barebone-BOXNUC7I5BNH schlechte Tonqualität und kein Bluetooth**

**Beitrag von „Dr.Stein“ vom 27. August 2018, 22:23**

Was hörst du den genau?

Komisch kann ja alles sein 😊

Wenn du ein Spulengepöbel hörst, dann liegt das an den billigen Bauteilen. Da hilft nur eine USB Soundkarte