Intel-NUC-Barebone-BOXNUC7I5BNH schlechte Tonqulität und kein Bluetooth

Beitrag von "jaypack2k" vom 27. August 2018, 22:54

Ich habe die Installation von meinem Kumpel übernommen. Ich befürchte, dass ich einen falschen Audiokext im Einsatz habe. Ist nur die Frage ob es einen richtigen gibt. Werde ich wohl schauen müssen wer der Hersteller von dem eingebauten Chip im Nun ist und dann mal auf die Suche gehen.

Wird dann wahrscheinlich beim Bluetooth auch der Fall sein.

Realtek * High Definition Audio-Treiber Intel® NUC-KitDas

das ist der für Windows..