

**Erledigt**

## **Intel-NUC-Barebone-BOXNUC7I5BNH schlechte Tonqualität und kein Bluetooth**

**Beitrag von „KayKun“ vom 28. August 2018, 05:50**

Wegen der BT Geschichte wenn du noch die Intel Karte drinnen hast ist das Normal das kein BT geht hier musst du dann gucken ob du diese austauschen kannst.

Bei Neueren NUCs ab Gen 6 oder 7 sind diese verlötet!