

Erledigt

Feintuning High-Sierra HP Elitebook 8570w - brauche Hilfe

Beitrag von „mifakeapple“ vom 28. August 2018, 15:38

Schönen guten Tag,

das ist mein erster Thread, bin aber schon ein paar Wochen hier im Forum aktiv und habe einiges nachlesen können.

Aktuell läuft auf meinem Elitebook 8570w mit HighSierra fast alles, was ich brauche.

Es geht

USB (soweit ich das beurteilen kann)

Touchpad,

Grafik, zumindest wird es so angezeigt,

WLAN (aus der Bay, eingebaut und funktionierte sofort.)

Sound

was geht nicht:

Grafik lagt. HD Video (schwarzer Bildschirm, ton geht)

Was ich noch nicht getestet habe:

FireWire, DP

MEIN PROBLEM:

Bei meiner Grafikkarte habe ich aber noch etwas bedenken.

Es wird zwar angezeigt, dass meine Graka installiert ist (K2000M) welche ich mit dem neuesten Nvidia WebDriver installiert habe.

In den Clover Einstellungen habe ich nv_disable=1 gesetzt. Sonst bootet er nicht mehr.

Meinen CloverOrdner habe ich auch mal mit angefügt.

In Clover habe ich, weil ich es irgendwo hier im Forum gelesen habe, "inject Nvidia" aktiviert und 0x01660009 bei ig-platform-id eingegeben. Damit war es mir zumindest möglich, eine höhere Auflösung zu fahren.

Habe jetzt nichts weiter gefunden, was das Problem beschreibt. Vielleicht kann mir hier noch jemand beim Feintuning der Graka helfen.

Für andere mit gleichen Notebook:

Installiert habe ich gem. Anleitungen, von denen ja hier diverse im Umlauf sind. Im Bios musste ich aber einiges ändern, damit das Booten funktioniert, letztlich habe ich die Einstellungen aber auch hier aus dem Forum übernommen.

Die neueste APFS.efi musste ich auch gleich für die Installation mit in Clover reinpacken. Andernfalls war nach der Installation Schluss, weil wieder nicht gebootet werden konnte.

Aktuell läuft das System trotzdem recht stabil und um einiges schneller als mit Windows.

Grüße