

Erledigt

Prozessordarstellung in Systemübersicht

Beitrag von „crzisonfire“ vom 28. August 2018, 21:17

Super vielen Dank für die Mühe. Mit dieser Konfiguration werden alle Kanäle erkannt.



Allerdings habe ich festgestellt, dass die vorderen Ein-/Ausgänge mit einem starken Rauschen verbunden sind -während der Ton bei den hinteren Anschlüssen super funktioniert.