

Erledigt

Hackintosh und W10

Beitrag von „Toasta“ vom 29. August 2018, 18:29

Du solltest nach Einbau der Platten im Bios checken, dass auch von der Platte mit Clover gebootet wird. Sonst wüsste ich jetzt spontan Nichts was noch getan werden müsste.