

Erledigt

DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 30. August 2018, 07:49

Der Intel FB Patcher liegt definitiv falsch. Der Kext spiel die Werte bei "8680:70a1" ein.

Wir können das mit Mojave auch nochmal Testen mit dem Kext. Vielleicht haben wir Glück. In diesem Fall die HDEF.aml löschen und auch nichts in Clover eintragen und die neue DSDT.aml verwenden.

PS: Nur um sicher zu gehen hier auch noch die ID's für ALC255 aber auch auf 8680:70a1. Ein Wert muß doch gehen. 😊

| | | | |
|---------|--------|----------------------------------|-----------|
| Realtek | ALC255 | layout 3, 13, 17, 18, 27, 28, 99 | 13 (10.9) |
|---------|--------|----------------------------------|-----------|