

**Erledigt**

## **Bluetooth wird erkannt, aber geht irgendwie nur halb..**

**Beitrag von „macdesignerin“ vom 5. September 2018, 20:50**

Hast du dein Betriebssystem aktualisiert? Wenn ja, dann bitte die folgendes überprüfen:

Clover-Configurator

Kernel and Kext Patches

com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI (USB3)

com.apple.driver.usb.AppleUSBECI (USB2)

Die Einstellungen ändern sich mit jeder Betriebssystem-Release.

Das Problem bei der Karte ist, das Bluetooth über den USB-Onboard Anschluss versorgt wird.

Wenn die USB-Einstellungen nicht stimmen funktioniert Bluetooth mit dieser Karte nicht richtig.

WLAN geht über den PCIe-Bus, Bluetooth über USB2.