

Erledigt

hab Prozessor übertaktet wird in Mac OS nicht angezeigt

Beitrag von „CMMChris“ vom 7. September 2018, 19:00

Dann stimmt bei dir aber was grundsätzlich nicht. Wenn ich das richtig sehe tauchen bei dir auch keine Sensorwerte auf. Schau mal in deinen Clover Ordner und prüfe ob in Kexts/Other FakeSMC mitsamt seinen Sensor Plugins vorhanden ist.