

Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll

Beitrag von „Patricksworld“ vom 10. September 2018, 22:36


Den FBPatcher hab ich jetzt auch nochmal probiert. Der macht ja im Prinzip nichts anderes. Nur das ich da noch weniger Fehler machen kann.

Da werden ja zumindest meine Änderungen auch vom System übernommen.

Nur komme ich leider trotzdem nicht weiter. Der ungenutzt HS08 ist jetzt schonmal raus. Nur der Interne USB 3.0 will dennoch nicht.



Bin ich zu blöd für den Port limit Patch?



Ich stehe grad wirklich auf dem Schlauch.

Und was ich mich noch frage. Wenn ich die Portzahl fröhlich erhöhe um den richtigen zu finden.
Also z.B. 12 00 00 00 für SSP3

irgendwann geht es doch mit den Hex zahlen weiter. Also z.B. 0a 00 00 00

Ab wann muss ich denn da loslegen?