

Erledigt

Der Nvidia Web Driver wird einfach nicht als Standard gesetzt

Beitrag von „al6042“ vom 11. September 2018, 13:15

Ich habe eine andere Idee...

Starte das System neu und wähle im Clover Bootmenü in der zweiten Icon-Reihe den Punkt "Options" aus.

In der darauf folgenden Zeile namens `Boot-Args`: siehst du eine Reihe von Elementen.

Mit der Enter-Taste kannst du die Zeile bearbeiten und solltest folgende Elemente darin entfernen:

Code

1. `ngfxpatch=pikera -ngfxsubmit=0 shikigva=28 -ngfxnovarenderer`

Nach Abschluss bitte nochmal die Enter-Taste benutzen um aus der Zeile wieder rauszukommen und nach unten zu `Return` zu gelangen.

Damit kommst du wieder in das Hauptmenü des Clover Bootmenüs und kannst mit einer weiteren Nutzung der Enter-Taste den Bootvorgang wieder fortsetzen.