

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „crazycreator“ vom 17. September 2018, 21:15

Das denke ich eigentlich auch ... Es war zumindest der "Kernel Extensions in Backtrace:" ... Aber das muss ja nichts heißen.

/EDIT

Da war sie wieder die KP.

Entstehung: macOS runtergefahren und per Clover die Windows 10 Installation gestartet. Ein Update für die Radeon RX Vega 64 installiert -> Neustart. Bissl im Netzt rumgeclickert -> Neustart -> Clover -> macOS Mojave starten -> **KP** -> Automatischer Neustart ohne Probleme ins gleiche macOS Mojave.

Hier mal für die Interessierten der Fehlerbericht:

Klick mich für Fehlerbericht

Und dann habe ich ab und zu noch diesen spektakulären "Wake reason"

Code

1. 2018-09-17 20:24:10.526456+0200 localhost powerd[54]: [powerd:sleepWake] Wake reason: "<private>" identity: "<private>"
2. 2018-09-17 20:25:08.364368+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI XHC
3. 2018-09-17 20:25:08.364369+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI XHC
4. 2018-09-17 20:33:08.426139+0200 localhost powerd[54]: [powerd:sleepWake] Wake reason: "<private>" identity: "<private>"
5. 2018-09-17 20:42:15.942163+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI XHC
6. 2018-09-17 20:42:15.942163+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI XHC
7. 2018-09-17 21:08:02.554332+0200 localhost powerd[54]: [powerd:sleepWake] Wake reason: "<private>" identity: "<private>"