Erledigt X79 USB 2.0 Ports gehen nicht

Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.

Beitrag von "BRAINIAC13" vom 18. September 2018, 16:39

Hallo Leute,
Ich versuche meinen ersten Hackintosh mit dem Bord Asus P9X79.
Ich habe folgendes Problem: (Thread steht zwar als gelöst, ist es aber nicht, deshalb ein neuer Thread) p9x79 installation bricht ab
Konnte das Problem auf die nicht funktionierenden USB Ports eingrenzen. Die ASMedia USB 3.0 Ports konnte ich mehr schlecht als recht mit der GenericUSBXHCI.kext zum laufen bringen und konnte die High Sierra Installation so durchführen. Ich versuche die Intel X79 USB 2.0 Ports mit den FakePCIID.kext und FakePCIID_XHCIMux.kext zum laufen zu bringen, aber diese kext werden nicht geladen.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?