

Erledigt

GA-H270N-Wifi, i5-7600, R9-280X - High Sierra Installation

Beitrag von „griven“ vom 18. September 2018, 22:21

Der AirportBrcmFixup hat mal so rein gar nichts mit BT zu der kümmert sich ausschließlich und nur um WLAN 😊

Das BT nicht geht kann verschiedene Gründe haben als da wären:

- Der USBHeader an dem der BT anbindet ist nicht konfiguriert bzw. fällt dem Portlimit zum Opfer -> USBInjectAll oder Alternative wäre die Lösung
- Für BT wird keine Firmware geladen -> BRCMPatchRAM wäre an der Stelle die Lösung (<https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-brcmpatchram/downloads/>)

Hier wirst Du forschen müssen woran es letztlich liegt ein guter Einstieg ist der IORegistryExplorer mit dem Du gucken kannst ob das BT Gerät am USB überhaupt auftaucht oder nicht...