

Erledigt **[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055**

Beitrag von „crazycreator“ vom 19. September 2018, 15:49

Ok ... Dann wird das mein nächster Schritt.

/EDIT-Start

[@Brumbaer](#)

Soll das der KP entgegenwirken, oder dem Sleep helfen?

/EDIT-Ende

Vorhin habe ich damit angefangen "verdächtige" Hardware zu prüfen. Dabei ist folgendes passiert:

Ich habe 4x8GB G.Skill Trident Speicher verbaut.

Dummerweise habe ich aber 2x8GB 3000MHz und 2x8GB 3200MHz ... War jeweils ein eBay Schnapp wo ich nicht nein sagen konnte.

Normalerweise sollte das ja aber kein Problem sein, da der schnellere ja einfach runtergetaktet wird.

Komischerweise wurden mir die vier Riegel zusammen immer mit 3003 MHz angezeigt. XMP Profil ist nicht aktiviert!

Jetzt wollte ich einfach mal testen ob die auch 3003 MHz anzeigen wenn sie alleine drinnen sind. Tja und was soll ich sagen

wenn die 3000er gesteckt sind, bleibt der Rechner beim POST mit Error 53 stehen.

Laut Handbuch: Memory Initializaton Error. Invalid Memory type or incompatible MemorySpeed.

Komischerweise lief der RAM Test in/von Windows komplett durch und auch mit Prime konnte ich ihn nicht zu Fehlermeldungen zwingen. Aber alleine wollen die Riegel gar nicht erst starten.

Strange ist das.

Na jetzt lasse ich mal die beiden 3200er laufen und schaue was passiert. Ansonsten fliegen morgen die Sensoren und iStat von der Kiste.

Auf alle Fälle schonmal danke für den Hinweis, [@Brumbaer](#) und bei all den anderen will ich mich bei der Gelegenheit auch mal wieder bedanken das sie ihr Hirnschmalz in meinen Rechner fließen lassen. *Ihr seid die größten*