

Erledigt

X79 USB 2.0 Ports gehen nicht

Beitrag von „BRAINIAC13“ vom 19. September 2018, 09:09

Habe mal USBInjectAll in den other Ordner getan. Es wird auch laut kextstat geladen. Die USB Ports gehen leider trotzdem noch nicht. Muss ich dafür noch etwas machen?