

Erledigt

X79 USB 2.0 Ports gehen nicht

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 19. September 2018, 09:18

Guten Morgen,

da fallen mir doch auf Anhieb ein paar sehr detaillierte Anleitungen und Workarounds ein, mit denen ich auch Bekanntschaft machen durfte 😊

[USBInjectAll](#)

[Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

[Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll](#)

Geh mal die Workarounds durch. Eventuell löst sich dein USB 2.0 Problem wenn die Ports richtig definiert sind. Sowohl die USB 3.0, als auch die USB 2.0 Ports.