

Erledigt **[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055**

Beitrag von „crazycreator“ vom 21. September 2018, 00:44

Also der aktuelle Stand, für alle die hier noch helfen können bzw. wollen:

Der Sleep funktioniert jetzt so "LaLa". Folgende Wake reasons tauchen ab und an noch auf:

Wake reasons Terminal

Jetzt würde mich vorrangig erstmal interessieren was diese beiden Meldungen bedeuten und vor allem wie man das eliminieren kann:

Code

1. 2018-09-20 21:14:14.424729+0200 localhost powerd[54]: [powerd:sleepWake] Wake reason: "<private>" identity: "<private>"

und

Code

1. 2018-09-20 19:17:47.452112+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: PEG1 PEGP PEG2 PEGP PXSX RP10 PXSX RP11 PXSX RP12 PXSX RP13 PXSX PXSX RP02 PXSX RP04 PXSX PXSX RP06 PXSX RP07 PXSX RP08 PXSX P

Der komplette LOG im Spoiler ist auch sehenswert. Wobei ich ja immer mal wieder was an der Config geändert habe, so das es teilweise nicht so aussagekräftig ist. Im besten Falle hatte/habe ich eine Config gefunden in der der Rechner scheinbar aller 2 Stunden kurz aufwacht und gleich wieder weiterschläft. Hatte darüber hier im Forum mal was gelesen. Kann das aber leider nicht mehr finden.

Bei einer meiner vielen KP's scheint sich das BIOS mal zurück gesetzt zu haben. Also alles wieder nach besten Wissen eingestellt und siehe da, ich habe jetzt seit über 24 Stunden schon keine KP mehr gehabt. Die 2 verdächtigen RAM-Riegel liegen allerdings auch noch hier neben mir. Werde das aber jetzt erstmal beobachten.