

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. September 2018, 10:11

Eigentlich passen deine Settings im BIOS ja so, aber irgendwas weckt ihn da trotzdem um 11:49 auf.

Gleiches gilt für die RTC Wakes, die für mich keinen Sinn machen, denn PowerNap ist deaktiviert und RTC Wake im BIOS ebenfalls aus.

Vielleicht macht es hier Sinn diese Einstellungen dem OS zu überlassen und nicht im BIOS zu regulieren. Du kannst also mal probieren Power On By PCI-E/PCI und Power On By RTC auf Enabled zu setzen...

Wake On Lan ist aus?

Kriegst du bei `dmesg | grep -i error` irgendeinen Output?