

Erledigt

Magic Mouse 2 macht Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 23. September 2018, 14:22

Zusätzlich musst du auf die Anschlussart achten.

Deine Intel AC7260 sieht ungefähr so aus:



Dieser Format wird als Halfsize MiniPCIe bezeichnet.

Somit kommen nur Karten in die engere Auswahl die ebenfalls als Halfsize (1/2) MiniPCIe in der Liste auftauchen.

Des weiteren muss die neue Karte auch Bluetooth mitbringen, was die Auswahl wiederum einschränkt.

Auch zu beachten ist die Anzahl der Antennen-Anschlüsse... die AC7260 hat nur zwei Stück.

Meines Erachtens sind folgende Karten für deine Kiste sinnvoll, auch wenn sie nicht als "OOB = Y" aufgeführt sind:

https://wikidevi.com/wiki/AzureWave_AW-CE123H

oder

[https://wikidevi.com/wiki/Dell_Wireless_1550_\(DW1550\)](https://wikidevi.com/wiki/Dell_Wireless_1550_(DW1550))

Die Kexte, die genutzt werden müssen, kannst du in der EFI zu den anderen Kexten legen.