

# Intel 10GB Netzwerkkarten für macOS modifizieren

Beitrag von „grch0016“ vom 24. September 2018, 09:44

Hallo,

wow, das geht ja schnell hier, danke!

Ja, der Standard war RX580 direkt unterhalb der CPU und die Netzwerkkarten in den zweiten grossen Slot. Alle anderen sind nur kleine Slots.

Habe es aber auch schon zumindest mit der Sonnet Presto anders herum getestet. Brachte keine Verbesserung.

Im BIOS gibt es wohl noch 1-2 Einstellungen zur Geschwindigkeit der jeweiligen Slots... hatte ich auch mal rumgespielt, hatte aber keinerlei Auswirkungen.

Wenn ich sicher wuesste das ein anderes Mainboard (Z170) das Problem loesen wuerde waere ich gluecklich die ca. 150Euro zu bezahlen.

Gruss  
Christian

Hi nochmal,

mir faellt gerade noch ein das ich das ganze auch noch mit einer Vega56 (Gigabyte) probiert hatte.... immer das gleiche Verhalten.

Wie ich sagte.... lange und viel probiert....

Gruss  
Christian