

Erledigt

HP Probook4530 bootet nicht mehr nach tausch der hdd auf ssd

Beitrag von „hardi@apple“ vom 10. Januar 2013, 19:46

Hallo Leute !

Bin schon verzweifelt nachdem ich meine harddisk auf ne neue samsung 830 ssd geclont habe bootet mir der rechner nicht mehr wenn ich mit dem usb stick boote auf dem die mountainlion drauf ist funktioniert es ohne probleme, Festplattendienstprogramm habe ich auch durchlaufen lassen alles ohne probleme.

Ich vermut eher es liegt an den bios einstellung vom notebook jedenfalls bleibt es am anfang gleich stehen mit Fehlermeldung "Boot device not found please install operating system on hdd. Hard Disk- (3F0)"

Wie schon gesagt wenn ich mit stick boote läuft die ssd ohne probleme

Ich hoffe es kann mir jemand helfen