

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 27. September 2018, 22:06

[@dcpro11](#)

Was ich schade finde ist deine Erwartungshaltung und die wenige Eigeninitiative...

Du hast mehr als 120 Posts hier verteilt und den Status eines Fortgeschrittenen.

Wann beginnt die Eigeninitiative und das sich selbst beibringen von Wissen, dass hier zu Hauf verfügbar ist, anstatt immer an der Hand geführt zu werden?

Weisst du noch, wofür die Dateien im Ordner /EFI/CLOVER/drivers64UEFI sind?

Hast du schon mal geprüft, ob dein NVRAM die Infos zu NvidiaWeb auch darstellt?

Hast du geprüft, welche Nvidia WebDriver Version für dein Sierra Build zu nutzen ist?

Zitat

10.12.5 (16F73) 378.05.05.15f01

Ist dir vielleicht mal eingefallen, dass deine spezielle Karte von diesem Treiber unter bestimmten Umständen noch nicht unterstützt wird?

Wie sieht es denn mal mit einem Update auf 10.12.6 oder sogar 10.13.6 aus, damit du die aktuellste Version des WebDrivers auch nutzen kannst?