

Erledigt

Probleme mit Audio

Beitrag von „al6042“ vom 28. September 2018, 17:29

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Normalerweise sollte die ALC1220 mit der Inject Nummer 1 (was tatsächlich auch die Layout-ID ist) laufen.

Da du Windows 10 mit auf der BÜchse hast, solltest du prüfen, ob dort der "[Fast Startup](#)" deaktiviert ist.

Windows nutzt diese Funktion um den User einen schnellen Bootvorgang vorzugaukeln, setzt dabei aber den Rechner in einen Hibernation-Mode anstatt die Kiste richtig herunterzufahren und auch alle Geräte ordentlich freizugeben.

Ich befürchte, dass der SoundChip nicht wirklich komplett im macOS freigegeben wurde.