

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „Brumbaer“ vom 29. September 2018, 21:10

Keine Sleep Probleme.

Die AIOs von NZXT und Corsair die ich verwendet hatten, sind beide letztendlich von Asetek. Es findet nur eine Kommunikation zwischen Computer und Wakü-Controller statt, wenn sie vom Rechner initiiert wird. Teilt macos der Software mit, dass es Zeit ist schlafen zu gehen, hört die Software auf Transfers zu initiieren und alles ist ruhig. Sagt macos der Software, dass es Zeit ist aufzuwachen, fängt sie wieder an Transfers zu initiieren.

Wenn man keine Software am laufen hast, tut sich auch nichts.

Welch WaKü hast du ? Bist du sicher die WaKü weckt das System auf ?