


Erledigt

Asus Prime B250M-Plus Probleme mit Sleep/Wakeup

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 5. Oktober 2018, 17:48

Du brauchst nur das Häkchen unter Acpi > Generate Options > PluginType zu setzen, dann sollte parallel keine SSDT für CPU-PM im Einsatz sein (ssdtPRGen). Zusätzlich müsstest du mal schauen, ob bei dir ein Treiber für den embedded controller geladen wird. Das sollte dann ungefähr so aussehen:



Die Bezeichnung der CPU kann auch anders sein.