

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „crazycreator“ vom 7. Oktober 2018, 19:11

Ausgehen, einfach so, ohne erkennbaren Grund macht meins auch. Das LED von Board zeigt nach den ReStart versuchen vom Netzteil auch nur noch Blödsinn an etc. etc. usw.

Das was ich hier habe war ein Amazon-Warehousedeal ... Da ist das nich so einfach mit dem RMA habe ich feststellen müssen.

Aber schön zu hören/lesen das es nicht nur mir so geht und ein neues den Fehler beheben kann.

Gestern habe ich ein neues bestellt ... Schau mer mal 😁