

Erledigt

Intel 7,8,9 Chipsatz - Sleep geht nicht (inklusive Lösung)

Beitrag von „Neozee“ vom 18. Oktober 2018, 13:40

Nur indirekt, stehe momentan mit dem selben Problem da. Hatte eigentlich gedacht das ich es gelöst habe. :-/

Es liegt an dem Bluetooth welches am USB hängt, dies verursacht den Walke. Eine Lösung sollte sein, den Port als „Integriert“ zu markieren. Allerdings hat es bei mir nur teilweise was gebracht.... Die Anleitungen zum Ports konfigurieren die ich so gefunden habe sind nur für neuere Chipsätze (Serie 7 oder neuer) unsere (Z68 bei mir H67 bei dir) sind da etwas anders gestrickt. :-/

Aber da wird bestimmt jemand hier im Forum helfen können. Ich lade gleich mal meine DSDT und den EFI Ordner hoch.

{Edit} Die DSDT wurde gerade mit Clover gedumped und befindet sich noch im Origin Ordner.