

Erledigt


Intel 7,8,9 Chipsatz - Sleep geht nicht (inklusive Lösung)

Beitrag von „cobanramo“ vom 18. Oktober 2018, 18:22

[Zitat von MiChaNiot](#)

Lese ich also richtig das es am Ethernet liegt? Wie fixe ich das?

Versuchs mal mit dem [HibernationFixup](#) und dem entsprechenden [bootflag](#).



Gruß Coban