

Erledigt

GA-H170N-WIFI | I5-6600 | HD530 zeigt nur 6MB Speicher an

Beitrag von „al6042“ vom 19. Oktober 2018, 07:09

In deinem Screenshot wird der FakeSMC geladen, der ist aber in dem von mir gelieferten Paket nicht drinnen.

Ich gehe mal stark davon aus, dass du mit den Beastern gespielt hast, was sich auch am Inhalt deiner EFI zeigt.

Dabei hast du viele der Kexte, die eigentlich nur aus der EFI heraus geladen werden sollten, gleichzeitig auch unter /Library/Extensions (/L/E) und /System/Library/Extensions (/S/L/E) auf die macOS-Partition installiert.

Die beissen sich natürlich mit dem Inhalt aus meinem EFI-ZIP.

Boote wieder von deinem Install-Stick und entferne die überflüssigen Kexte unter /L/E und /S/L/E.

Dafür musst du aber erstmal wissen, welche Kexte aktuell zu viel in diesen Ordner installiert sind.

Das funktioniert am besten im Systembericht, im Bereich Software, indem du den Punkt "Erweiterungen" anklickst und wartest bis die Liste gefüllt wird.

Dann klickst du auf die Tabellen-Überschrift "Erhalten von" zweimal, sodass die Sortier-Reihenfolge mit "Verifizierte Entwickler" beginnt.

Zwischen "Verifizierte Entwickler" und "Apple" wird es eine Reihe von Kexten geben, die mit "Unbekannt" oder "Nicht Signiert" gekennzeichnet sind...

Bitte erstelle davon einen Screenshot und poste ihn hier als [Dateianhang](#).