## Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftssicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von "user232" vom 21. Oktober 2018, 09:02

## Zitat von user232

....die zwei hinteren USB 3.0 Ports schreibe ich mir nun endgültig ab...

....Würde eine Inateck <u>USB 3.0 Karte 4 Port Pci Expresskarte</u> für Mac Pro, das Problem lösen?

Ja tut es, die 25 EURO haben sich gelohnt. Die 4 neuen USB 3.0 PCle-Kartenports werden allerdings auch als PXSX erkannt. Sleep und aufwachen funktioniert jetzt meist tadellos. Problem: "Nicht korrekt ausgeworfen" habe ich mit dem App "Jettison " gelöst

Portlimit bootargs und Kexte werden nicht eingesetzt.

Brett: Asus H81M Plus