

Erledigt

Seit Mojave: Kein QuickLook von RAW und JPEG im Finder. Vorschau app stützt ab

Beitrag von „CMMChris“ vom 22. Oktober 2018, 09:47

Dann stimmt entweder was mit der Kext nicht oder die Karte mag die Einstellungen nicht. Nimm doch die Kext mal raus und setze das in deine Clover Config unter Devices > Properties.

PCI Pfad: PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)

Property:

PP_PhmsPowerPlayTable

B6020801	005C00E1	060000EE	2B00001B	00480000	0080A903	00F04902	00640008
00000000	00000000	00000000	00000201	5C004F02	46029400	9E01BE00	28017A00
8C00BC01	00000000	72020000	9000A802	6D014301	9701F049	02007102	02020000
00000000	08000000	00000000	05000700	03000500	00000000	00000108	B603CF03
E8030104	1A043304	4C046504	0101B603	01018403	000860EA	00000040	19010001
80380100	02DC4A01	0003905F	01000400	77010005	90910100	066CB001	00070108
38C10100	00008000	00000000	00C0D401	00010000	00000000	000048E8	01000200
00000000	000000D0	FB010003	00000000	00000000	580F0200	04000000	00000000
00E02202	00050000	00000100	00006836	02000600	00000001	000000F0	49020007
00000000	01000000	000560EA	00000040	19010000	80380100	00DC4A01	0000905F
01000000	08286E00	00002CC9	000001F8	0B010002	80380100	03905F01	0004F491
010005D0	B0010006	C0D40100	0700086C	39000000	245E0000	01FC8500	0002ACBC
00000334	D0000004	686E0100	05089701	0006ECA3	01000700	01683C01	00000104
3C410000	00000050	C3000000	00008038	01000200	00349801	00040000	01080098
85000040	B5000060	EA000050	C3000001	80BB0000	60EA0000	940B0100	50C30000
0200E100	00940B01	00401901	0050C300	000378FF	00004019	01008826	010050C3
00000440	19010080	38010080	38010050	C3000005	80380100	DC4A0100	DC4A0100
50C30000	06007701	00007701	00905F01	0050C300	00079091	01009091	01000077
010050C3	00000118	00000000	0000000B	E4126400	280A3700	0A005403	90019001
90019001	90019001	90010000	00000002	011E07DC	00DC00DC	002C0100	00590069
004A004A	005F0073	00730064	00400090	92976096	00905500	00000000	00000000
00000000	00000000	0202D430	00000210	60EA0000	0210 (Data)		

Bitte füge die PowerPlay Table nicht mit Clover Configurator ein. Dieser verändert den Code. Der Bug wird im nächsten Release behoben. Den PCI Pfad musst du evtl. anpassen damit er zu deinem System passt.