

Erledigt

Hackmini

Beitrag von „grt“ vom 23. Oktober 2018, 16:05

mist.. sieht so aus, als könne der Lüfter nicht genug kühle Luft schlürfen, weil sich die Hitze unter dem Deckel staut. Bei meinen selbstbaugeschäften habe ich da einfach den Akkuschrauber gezückt, und ein paar mehr Löcher in den Deckel gebohrt. Wäre hier aber wohl nicht die richtige Lösung....

@alle anderen .. den Lüfter umdrehen, so dass er saugt (Luft von unten und der Seite durch die Kühlbleche zieht), statt von oben den Hitzestau wieder auf die CPU zu pusten?

Das Gehäuse hat ja seitlich Luftlöcher, und der Aludeckel könnte vielleicht den Hitzestau nach außen durchreichen..