

Erledigt

Hackmini

Beitrag von „eltanque“ vom 23. Oktober 2018, 18:05

jetzt liegt die Höchsttemperatur bei 86 Grad. vielleicht ist auch über dem Lüfter zu viel Platz. dadurch muss die Luft nicht so schnell entweichen. am besten wäre eh ein Seitenlüfter. Kalte Luft auf einer Seite rein und auf der anderen Seite die heiße Luft wieder raus. Gibt es die denn nicht leise wie der verbaute?

Undervolting wäre auch mal ein Versuch wert.