

Erledigt

Hackmini

Beitrag von „griven“ vom 23. Oktober 2018, 23:48

Ansonsten hast Du einen Top-Blow Kühler auf dem Prozessor dabei sollte darauf geachtet werden das der Lüfter die Luft in den Kühler drückt nicht durch den Kühler saugt. Das Top-Blow Prinzip arbeitet so das der Luftstrom von oben (Top) in die Kühlrippen des Kühlers gedrückt wird und am Boden des Kühlers zu den offenen Seiten hin entweicht. Man setzt diese Bauform üblicherweise in engen Gehäusen ein weil diese Kühler in aller Regel nicht besonders hoch bauen. Der Vorteil besteht darin das sich bei der Top Down Montage normalerweise keine Heißluftblase über dem Kühler bilden kann da die aufsteigende Warmluft durch den Lüfter nach unten gedrückt wird und so eine Zirkulation im Gehäuse entsteht. In sehr engen Gehäusen kann es aber passieren das sich die Luft im Gehäuse so stark erwärmt das der Lüfter im Grunde nur noch die warme Luft verquirlt hier leidet dann natürlich die Kühlleistung. Wenn noch nicht gemacht würde ich an Deiner stelle also zunächst mal gucken wie der Luftstrom läuft sprich zieht der Lüfter die Luft von unten durch den Kühler und bläst nach oben raus würde vermutlich ein einfaches umdrehen des Lüfters schon Besserung bringen.