

Erledigt

AMD RX580

Beitrag von „macdesignerin“ vom 24. Oktober 2018, 20:43

Packages C Limit noch auf C6 setzen.

Hast du darauf geachtet, das der Ordner wirklich nur EFI heist? Benenne deinen alten Ordner um auf EFI.BAK.

Geändert habe ich die ACPI Patches, habe die Driver64UEFI und Kext/other verändert und die config.plist angepasst.

Falls du immer noch nichts im Bios siehst, dann ergänze die Driver64UEFI mit den zusätzlichen Filmsystem-Treibern.